

Hyvin palvelleeseen ns. keikka"lepan" eli leslie 145 kaapin jakosuotimen kondensaattorit olivat antaneet vuosien saatossa periksi. Soundi kuulosti parissa viimeisessä treenissä hiukan oudolta. Alarekisteriä soitettasessa ylärekisteri katosi kummasti bassosärinän alle. Tällöin aloin aluksi epäillä, että itse driveripilli on rikkoutunut. Kuitenkin lähemmissä tutkimuksissa epäily kohdistui sittemmin tuohon jakosuotimeen ja sen vanhoihin "valettuihin" kondensaattoreihin.

Komponettiliikkeestä sain muutamasta sopivan kokoisesta konkkayhdistelmästä kasailtua tilalle vastaavat kokat, ja vanha kunnon lesliesoundi on taasen takaisin. 12.5 uF sekä 7.8uF konkkia ei suoraan kaupan hyllyltä löydä, vaan ne piti kasata eri suuruisista konkista rinnakkain juottamalla. (10+1+1.5uF sekä 6.8+1uF)

Näemmä nuo jakosuotimenkin konkat sitten hajoavat joskus :)

Torstaina tällä viikolla on koko bändin treenit, kohti Wäiskin keikkaa mennään.. siellä selviää lopullisesti kuinka paljon jakosuotimen korjaus kuuluu soitossa. Ehkä se yläpään driverikin pitää vielä tarkistaa joskus.. varadriveri löytyy varaston uumenista